

# Prismas em aço para conjuntos de esticadores de correntes

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

### Material:

Aço temperado.

### Versão:

Brunido.


### Indicação:

Os prismas para conjuntos de esticadores de correntes se destinam ao posicionamento flexível da peça de usinagem. Eles podem ser fixados na mesa coordenada com a ajuda de porcas T.

### Acessórios:

Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliada, K0377.

## Desenhos



## Prismas em aço para conjuntos de esticadores de correntes

### Visão geral dos artigos

#### Prismas em aço para conjuntos de esticadores de correntes

Código do artigo	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4
K1662.11847080	47	20	13,5	20	M6	80	35	5,5	27	67	118	19	59	42	80
K1662.14847100	47	20	17,5	26	M6	100	44	5,5	33	33	148	24	74	44	100