


## Blocos prismáticos de posicionamento

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

**Material:**

Aço temperado.

**Versão:**

brunidos.


Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.

**Indicação:**

Os blocos de prisma à direita e à esquerda são utilizados para o posicionamento de peças redondas. Os blocos de prisma possibilitam um ajuste aos diversos diâmetros de peça de trabalho.

# Blocos prismáticos de posicionamento

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

### Blocos prismáticos de posicionamento

| Código do artigo à direita | Código do artigo à esquerda | A     | B   | C  | D mín. | D máx. | Parafusos de ajuste adequados |
|----------------------------|-----------------------------|-------|-----|----|--------|--------|-------------------------------|
| K0819.6301230              | K0819.6311230               | 12 F7 | M12 | 23 | 50     | 600    | K0815.112055                  |
| K0819.6301630              | K0819.6311630               | 16 F7 | M16 | 20 | 50     | 600    | K0815.116055                  |

